

TEKNISKT MEDDELANDE

Information vid omladdning av Vätskesläckare

Med dagens miljöanpassade och effektiva släckmedel finns en risk att det kan uppstå "kristallisering" inuti släckarens ventil. Det beror på avdunstning av vätska som efterlämnar spår av salter som kan bilda avlagringar. Det här riskerar främst att ske när släckaren öppnas och komponenter kommer i kontakt med luft.

Presto rekommenderar att vid omladdning skall ventilen omedelbart rengöras genom att skölja den rikligt med ljummet vatten. Därefter kontrolleras att inga kvarvarande avlagringar finns som kan störa ventilens funktion. Kontrollera extra noga ventilens kanaler till säkerhetsventil och manometer enligt Bild 1.




Bild 1. Kanaler till säkerhetsventil och manometer

Vid frågor kontaktas Göran Hult eller Patrik Roxström